APPENDIX D

EXAMPLES OF ADDITIONAL ASSESSMENTS FOR THE DETAILED WATERSHED ASSESSMENT PROTOCOL

Reach ID	BEHI Total Score	BEHI Rating Weights	Bank Area (sqft)	Bank Stability Score	Reach Length (ft)	Reach Stability Score
Segment 1						
Reach 1					1300	
Bank 1	45.2	6	825	4950		
Bank 2	41.1	5	760	3800		
Bank 3	46.2	6	1750	10500		
Bank 4	48.5	6	875	5250		**18.8**
Reach 2					900	
Bank 5	50.6	6	742.5	4455		
Bank 6	45.4	6	600	3600		**9.0**
Reach 3	0.0	0.0	0	0	225	**0.0**
Reach 4					400	
Bank 7	49.5	6	1600	9600		**24.0**
Reach 5	0.0	0.0	0	0	510	**0.0**
Reach 6					1125	
Bank 8	50.1	6	900	5400		
Bank 9	47.7	6	950	5700		
Bank 10	45.1	6	1015	6090		**15.3**
Segment 2						
Reach 1					290	
Bank 1	48.8	6	1000	6000		**20.7**
Reach 2					3500	
Bank 2	47.3	6	760	4560		
Bank 3	27.3	3	900	2700		
Bank 4	30.6	4	1650	6600		
Bank 5	44.7	5	1680	8400		
Bank 6	51.2	6	360	2160		
Bank 7	44.7	5	1200	6000		**7.0**
Reach 3	0.0	0.0	0	0	650	**0.0**
Segment 3						
Reach 1					1375	
Bank 1a	54.1	6	715	4290		
Bank 1b	48.2	6	480	2880		**5.2**

EXAMPLE GEOMORPHIC MAP

Maryland Stream Study
Notes

Stream: NASSAWANGO creek nr Snow Hill, MD	**Page** 1 **of**
USGS No.: 01485500	**Date:** 07/10/01
FWS No.:	**Crew:** RRS